






Gemeinde Jemgum: Sicherheitsaudit Hofstraße – L 15 / Ziegeleistraße

Vorstellung im Ausschuss für Feuerschutz, Vereine und Verkehr am 28.04.2025









Untersuchungsraum




















Empfehlung:

Kurzfristig, in jedem Fall:

Markierungen und Beschilderungen erneuern.
Abschnittsbildung auf der Hauptstraße – L 15.

Mittelfristig, dringend angeraten:

Querungsmöglichkeiten im Knotenpunkt schaffen.
Nördliche Querungsstelle schließen.
Tempo 30 bis über den Knotenpunkt Hauptstraße / Ziegeleistraße hinaus.

Langfristig:

Einmündung schmaler gestalten.

Rückfallebene:

Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“).
Lichtsignalanlage.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!







